

-خط کش درد

از این وسیله به منظور اندازه گیری شدت درد استفاده می شود. برای تعیین شدت درد موجود در افراد استفاده از روش دیداری VAS بسیار مرسوم می باشد. برای این منظور از فرد خواسته می شود شدت درد موجود در ناحیه ای از بدن که دچار آسیب شده است را با انتخاب یکی از اعداد بین ۱۰-۱ و یا انتخاب یکی از صورتک های طراحی شده (بدون درد - درد خفیف درد متوسط، درد شدید، بیشترین درد ممکن) مشخص نماید.

